



## Tampere-Pori tasoristeysten poisto

Hankekortti päivitetty  
19.1.2023

**Tampere–Pori-rataosuudella tasoristeyskiä on 43 ja laituripolkuja viisi. Hankkeessa toteutetaan tienkäyttäjien ja matkustajien turvallisuutta parantavia tasoristeysjärjestelyjä. Parannettavat tasoristeyskohteet valikoituvat turvallisuuskriteerien ja kustannustehokkuuden yhteisvaikutuksen perusteella. Poistuvat tasoristeykset pyritään ensisijaisesti korvaamaan silta- tai tiejärjestelyillä.**

### NYKYTILA

Tampere-Pori rataosalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja lisäksi 5 laituripolkua. Näistä ilman varoituslaitosta (puomi- tai ääni- ja valovaroituslaitosta) on 23.

Onnettomuuksia rataosalla tapahtuu 10 vuodessa keskimäärin 5 kpl. Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän riskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta juna-matkustajien turvallisuudesta.

### HANKE JA TAVOITTEET

LVM:n hallinnonalan budjetissa vuosille 2020-2024 on osoitettu 46,3 miljoonan euron perusväylänpidon rahoitus Tampere–Pori-radan tasoristeysten poistamiseen sekä parantamiseen.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen poistamalla tai parantamalla rataosuudelta mahdollisimman monta tasoristeystä rahoituksen puitteissa. Kohteiden toteuttamisaikatauluun ja -järjestykseen vaikuttaa suunnitteluun liittyvät prosessit (mm. tie- ja ratasuunnitelmien käsittely, yksityistietoimitukset, kuulemiset ja mahdolliset valitukset).

Tämänhetkisen hankekokonaisuuden sisältönä on 38 tasoristeysten sekä kahden laituripolun poisto ja 3 tasoristeysten parantaminen.

### AIKATAULU

- Hankkeen valmistelevat työt ja esisuunnittelu 2019-2021
- Yksitystietoimitukset 2020-2021
- Hallinnollisten suunnitelmien (tie- ja ratasuunnitelmat) laatiminen ja rakentamissuunnittelu 2021-2023
- Rakentamistyöt 2023-2024

### KUSTANNUKSET

Hankkeelle myönnetty rahoitus on 46,3 M€.

### VAIKUTUKSET

- + Parannetaan rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta
- + 46,3 M€ rahoituksen puitteissa voidaan poistaa noin 35-38 tasoristeystä
- + H/K-suhdetta ei ole laskettu

