

Kivikon risteyssilta B U-1089, tie 101 (Kehä I), Helsinki, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1970

<https://maps.app.goo.gl/FM1bY38KrGVvYoh8A>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet, kaiteet ja reunapalkit uusitaan)



Kivikon risteyssilta D U-1076, tie 101 (Kehä I), Helsinki, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1969

<https://maps.app.goo.gl/yQPw18HwB2wCkqncA>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet, kaiteet ja reunapalkit uusitaan)




Käärmeporttien risteyssilta B U-1872, Vt 4, Vantaa, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1990

<https://maps.app.goo.gl/1cBQqpdKFatuoidq9>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Käärmeporttien risteyssilta C U-3872, Vt 4, Vantaa, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1991

<https://maps.app.goo.gl/8jYEbtCKRje4Vf9K6>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Käärmeporttien risteyssilta A U-1871, ramppi 21404, Vantaa, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1991

<https://maps.app.goo.gl/M6JzKCUcYgYQxJtM8>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Sienipuiston risteyssilta U-1873, ramppi 21404, Vantaa, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1991

<https://maps.app.goo.gl/wPWy5WBdwjAU9Lzm7>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Porttisuon risteyssilta U-1874, ramppi 21404, Vantaa, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1991

<https://maps.app.goo.gl/HhAEYs2XauZPKMyn6>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Koivuhaan alikulkukäytävä U-1293, Kt 45, Vantaa, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1976

<https://maps.app.goo.gl/1mMGj4S9j3p6V8479>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Ohkolanlaakson sillat U-1675 ja U-3675, Vt 4, Mäntsälä, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1987 ja 1998

<https://maps.app.goo.gl/zNbCGp7S6dGSYAwG8>

Toimenpiteet: Siltojen peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan ja muita rakenteita korjataan). Työt tehdään vuosina 2024-2025



Kirkkan risteyssilta U-1649, tie 130, Vantaa, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1986

<https://maps.app.goo.gl/fEfE3VUUjy4UoHt5>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Myllykosken silta U-1730, tie 11475, Nurmijärvi, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1991

<https://maps.app.goo.gl/SwBpqtARnfxTnxqP6>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kateet uusitaan, muita rakenteita kunnostetaan)



Raalan silta U-2054, tie 1321, Nurmijärvi, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1985

<https://maps.app.goo.gl/z74eBbYRELSheCLU6>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kateet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Juholan silta U-1734, tie 11430, Vantaa, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1987

<https://maps.app.goo.gl/JFLRPQLaiNMhmNzA9>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Borgbyjoen silta U-981, tie 111, Raasepori, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1966

<https://maps.app.goo.gl/CqqWUBfs83sJt8Z49>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet uusitaan, muita rakenteita kunnostetaan)



Nygrannasin silta U-1066, Kt 51, Inkoo, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1969

<https://maps.app.goo.gl/cp33c1Jx8uJLCaGq6>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)



Radanvarrentien risteysilta U-1627, ylittää tien 143, Raasepori, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1985

<https://maps.app.goo.gl/nHL1XKjJsgJbuNWG7>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet uusitaan, muita rakenteita kunnostetaan)



Jutaksen risteyssilta U-1591, Åminsbyntie, ylittää Vt 7:n, Porvoo, Uusimaa

Valmistumisvuosi 1976

<https://maps.app.goo.gl/RX5Utw2YiHJB5dGq8>

Toimenpiteet: Sillan peruskorjaus (vesieristeet ja kaiteet uusitaan, reunapalkit kunnostetaan)

